



Nyhetsbrev

Kvalitetsklasser för återvunna delar 2015-05-01

- A+** Detaljen är en original reservdel som nyligen bytts. Delen är bättre än det förväntade skicket med tanke på bilens ålder och miltal. Delen är kontrollerad och testad. Den kan monteras på bilen i befintligt skick.

- A** Reservdelen är kontrollerad och testad utan anmärkningar. Delen representerar bilen ålder och miltal och kan användas utan åtgärd.

- A*** Reservdelen är en A- detalj med reservation. Information om reservdelen ska tydligt beskriva delens defekter eller brister.

- M** Miljödelen kan för det mesta användas utan åtgärd. Reservdelen har gått fler mil än genomsnittsbilen med samma årsmodell. Information om reservdelen ska tydligt beskriva delens eventuella defekter eller brister.

Samtliga artiklar i alla klasser kompletteras med bild och kan även ha kommentarer för att ytterligare tydliggöra artikelns skick.